

Pęknięcia powierzchni oraz dylatacje konstrukcyjne do 2mm

Wypełnić elastycznym uszczelniającym
po gruntowaniu
- pęknięcia i dylatacje do 2mm

warstwa wierzchnia

żywica z włókniną
wzmacniającą

grunt

GEL

Pomorskie Biuro Projektów "GEL" Sp. z o.o.
81-874 Sopot, ul. Reja 13/15
Sekretariat tel. +55 551 33 93; fax: +58 555 08 48

Projekt: Opinia techniczna określenia przyczyn przecieków stropu +3 (stropodachu) parkingu przy
Węźle Biskupia Górka dla zadania: „Parking wielopoziomowy przy Okopowej - ekspertyza przecieków”

Nazwa rysunku: Pęknięcia powierzchni
oraz dylatacje konstrukcyjne do 2mm

Nr umowy
DT:
247/2023

Stadium: P.B.

Branża: konstrukcja

Imię i nazwisko, nr upr.

Podpis

Data

Skala

KONSTRUKCJA inż. K. Lewandowski 3806/Gd/88

2023.10.21

1:2

KONSTRUKCJA mgr inż. M. Zackiewicz

2023.10.21

Nr rys.

3